PROTIL SERRE - *Gamme peintures*

ENDUIT BLANC CHARGÉ POUR OMBRAGE DES SERRES





• Enduit blanc chargé spécialement adapté au traitement d'ombrage pour les serres.
• Permet d'abaisser, durant les périodes de fort ensoleillement, la température à l'intérieur des serres.
• Protection temporaire pouvant être éliminée progressivement par les différentes pluies.
• Peut être retiré facilement avec de l'eau sous pression.
• Economique : très concentré.
• Non classé dangereux suivant la Directive 1999/45/CE.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Enduit chargé blanc,
- Liquide visqueux,
- Extrait sec en poids : 63 ± 2%,
- Densité à 20°C : 1,60 ± 0,05,
- Point d'éclair (vase clos) : non mesurable,
- COV sous forme de livraison : 13 g/l.
- Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :
    - sec : 1 heure,
    - hors pluie : 2 heures,
- Peinture non inflammable,
- Enduit fortement chargé, spécialement formulé pour une application sur serre en verre ou en plastique,
- Faible impact sur l'environnement,
- Eviter l'application par températures extrêmes,
- Exempt de matières toxiques,
- Elimination simple et rapide par eau sous pression.

SECURITE :

- **PROTIL SERRE** ne présente pas de classement de sécurité selon la directive 1999/45/CE.

- Non classé pour le transport.

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser le matériel de pulvérisation de type Pulprea.
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C et > 35°C.
- Ne pas traiter durant les périodes chaudes (la surface ne doit pas excéder une température > 35°C).
- Eviter l'application par temps pluvieux.

Afin de réaliser un **ombrage léger** :
- Ajouter progressivement 50 à 125 litres d'eau pour 30 Kg de **PROTIL SERRE**, s'assurer de la bonne homogénéité du mélange.
- Consommation du mélange : 20 à 25 m²/litre.

Afin de réaliser un **ombrage intensif** :
- Ajouter progressivement 25 à 50 litres d'eau pour 30 Kg de **PROTIL SERRE**, s'assurer de la bonne homogénéité du mélange.
- Consommation du mélange : 10 à 15 m²/litre.

- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt après utilisation.

-



Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com